

12344-2003

10-2000/307

,

12344-2003

1 145 « , »

2 ( 23 22 2003 .)- , 4451

:

	« »

3 9556:1989 « . »

4 20 2004 . 24- 12344—2002  
1

2004 .

5 12344-88

© , 2004

1	.....	1
2	.....	1
3	.....	1
4	.....	1
5	- .....	4
	.	-
	( 9556:1989).....	5
	.....	

Alloyed and high-alloyed steels.  
Methods for determination of carbon

2004-09-01

1

0,001 %      0,002 %    2,00 %)  
                  2,00 %)

9556:1989,

2

546—2001  
860—75  
2603—79  
4470—79      (IV)  
5583—78 (      2046—73)

9147—80  
13610—79  
16539—79      (II)  
28473—90

3

— 28473.

4

4.1


1300 ° —1400 ° ,

pH,

pH

(

( 1).



1 — ( 95 %) 5583 ( -  
 ); 2,3 — ; 4 — -  
 ( 0,2 2,0 3/ ); 5 — ; -  
 ; <?— ; 7— ; 9— ; 10 — -  
 ; 11 — ; 12 — ; 13 — -  
 ; 14— ; 15 — ; 16— ,  
 ( 0,03 %

( ),

+ 0,001 .

9147

0,05 %

1400 ° .

300—600 ,

3—5 .

: 16539, 546. 13610, . . , 860,

: ( )

: 2603,

4470.

1,00 %.

( )

7.

4.5

0,25—0,50 ( )  
0,5—1,0

1,5

1:2.

0,20 %

« ».

1,5—3

4.6

4.6.1

, %,

$$c - \frac{m}{t}$$

(1)

j—

—

, %;

l—

—

, %;

—

, %,

( )

$$= \text{—} \text{,}$$

(2)

4.6.2

1.

1

		$d_2$	1	$d_k$	5	
0,001	0,002	0,0006	0,0007	0,0008	0,0008	0,0004
0,002 »	0,005 »	0,0008	0,0008	0,0010	0,0010	0,0005
» 0,005 »	0,010 »	0,0016	0,0017	0,0020	0,0020	0,0010
» 0,010 »	0,020 »	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002
» 0,020 »	0,050 »	0,005	0,005	0,006	0,006	0,003
» 0,050 »	0,10 »	0,008	0,008	0,010	0,010	0,005
» 0,10 »	0,20 »	0,012	0,012	0,015	0,015	0,008
» 0,20 »	0,50 »	0,016	0,017	0,020	0,020	0,010
» 0,50 »	1,0 »	0,024	0,025	0,030	0,030	0,016
» 1,0 »	2,0 »	0,04	0,04	0,05	0,05	0,03

$$\begin{aligned} &= 0,95. \\ &= 0,85. \end{aligned}$$

5

5.1

1700 °

5.2

5.3

5.4

0,20 %

5.5

5.5.1

, %,

$$= - flj,$$

(3)

— , %;

l — , %.

5.5.2

1.

( )

( 9556:1989)

.1

0,003 %—4,5 %.

.2

1770—74

7565—81 ( 377-2—89)

29169—91 ( 648—77)  
29251—91 ( 385-1—84)

.4

.4.1

30

.4.2

15  
99,5 %.

( )

.4.3

450 °  
0,0010 %.

.4.4

.4.5

Mg ( 10<sub>4</sub>),

0,7—1,2

.4.6

— 99,9 % ( ).

.4.7

105 ° —110 °

3

— 99,9 % ( ).

.4.8

0,0010 %.

.4.9

: 14,843

( 12 20j j),

100 ° —105 °

2,5

1

100 ( .4.1),

250

.1

.4.10

: 55,152

( .4.7)

.4.11

.1

25

0,7—1,2

.5

1770, 29169 29251.

.5.1

100

1

.5.2

6

18

0,3

0,4

0,0010 %.

.5.3

2

1100 °

12344-2003

	—	1350 °		0,0010 %	-
.6	—	7565			
.7					
.7.1			( .4.11),	( .4.5).	( )
.7.4)					(
.7.2	—	7565		.7.4,	
		1,00 %	0,5	1	1,00 %.
.7.3					
		( .5.2)		( .5.3)	
		( .4.3)	2	)	.7.4.
		(		( .7.5)	
1		( .5.2)	100		90 °
2					
2					
3					

0,01

.7.4

(.4.8). (.7.2) ( .5.2) (.7.2) (.5.3),

.7.5

.7.5.1

0,003 % 0,01 %.

.7.5.1.1

(.4.9) 250 ( .1),

100

90 °

2

. 1

	/	,	, %
0*	0	0	0
1,0	0,10	0,010	0,001
2,0	0,20	0,020	0,002
5,0	0,50	0,050	0,005
10,0	1,00	0,100	0,010
* ( ).			

.7.5.1.2

(.5.3) ( 2 .7.3) , 1,000 (.4.3)

.7.5.1.3

.7.4.

.7.5.2

0,01 % 0,1 %

.7.5.2.1

(.4.9) 50 ( .2),

100

90 °

2

. 2

	/	,	, %
0*	0	0	0
2,0	1,0	0,10	0,010
4,0	2,0	0,20	0,020
10,0	5,0	0,50	0,050
20,0	10,0	1,00	0,100
* ( ).			

**12344-2003**

.7.5.2.2 , .7.5.1.2.  
 .7.5.2.3 , .7.5.1.3.  
 .7.5.3 0,1 % 1,0 %  
 .7.5.3.1 ( .4.6) ( .4.7)  
 0,1 ( .5.2).

			, %
0*	0	0	0
16,4	8,8	1,0	0,10
32,9	17,7	2,0	0,20
82,1	44,1	5,0	0,50
164,3	88,2	10,0	1,00

\* ( ).

.7.5.3.2 , 1,000 ( .4.3)  
 ( 2 .7.3). , .7.4.

.7.5.3.3 , .7.5.1.3.  
 .7.5.4 1,0 % 4,5 %  
 .7.5.4.1 .4 ( .4.6) ( .4.7)  
 0,1

			, %
0*	0	0	0
82,1	44,1	5,0	1,00
164,3	88,2	10,0	2,00
246,4	132,3	15,0	3,00
369,7	198,6	22,5	4,5

\* ( ).

.7.5.4.2 ( .5.3) , 0,5000 ( .4.3)  
 ( 2 .7.3). , .7.4.  
 .7.5.4.3 , .7.5.1.3.

.8  
.8.1

, %,

$$-\frac{(\dots)}{10^3} \quad -\frac{(\dots)}{10^3} \quad ( \quad )$$

0 —  
j —  
—

.8.2

( ),

(R)

(\*«,) )

, R R<sub>w</sub>,

.5,

.5

	, %	, %	R, %	R <sub>w</sub> , %
0,003	0,00053	0,00119	0,00077	
0,005	0,00069	0,00160	0,00102	
0,01	0,00099	0,00240	0,00150	
0,02	0,00142	0,00359	0,00220	
0,05	0,00229	0,00612	0,00365	
0,1	0,00329	0,00917	0,00536	
0,2	0,00472	0,0137	0,00785	
0,5	0,00762	0,0234	0,0130	
1,0	0,0110	0,0351	0,0191	
2,0	0,0157	0,0526	0,0280	
4,5	0,0240	0,0844	0,0438	

.9

-  
-  
-  
-  
-

( )

.1 ( )

28 / 2.

.2

. ( )

0—4 /

.4

.4.1

200—220 ),

(

30—40 ,

26—36 ,

.4.2

: 2—6 , 15

1,5—2,5  
20

.4.3

.4.4

.4.5

.4.4,

.5

.6

.7

.7.1

.7.2

.7.3

669.15-194:546.26.06:006.354

77.040.30

39

0709

:

,

,

02354 14.07.2000.

17.02.2004.

744

1202.

22.03.2004.

1,86. - 1,30.

320.

<http://www.standards.ru>

, 107076

e-mail: info@standards.ru

, 14.

— .“

080102

”, 105062

, .. 6.