

Подрядчик:

Лаборатория НК:

ЛНК УЗ

Свидетельство об аттестации №:

4563890

Объект:

Экспериментальный объект

Заказчик:

ОАО "Газпром"

Заключение № 01984765

от 12.11.2012

по ультразвуковому контролю сварного соединения

Контроль , сварной шов №111023

выполнялся УЗ дефектоскопом УСД-60-8К зав. №

АБ № 7 , рабочая частота ПЭП 5 МГц

Уровень чувствительности по контрольному образцу СОП-1

Оператор

Удостоверение № 75785695 , Уровень квалификации 2

Номер технологической карты НК№567

Руководящий документ СТО ГАЗПРОМ

РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЯ:

Файл: Шов N 111023.u60

Дата контроля: 04.10.2011, 18:37

Оператор:

№ сварного шва: 111023

Толщина стенки: 10,0 мм

Длина проконтролированного участка: 299,8 мм